




COFRANET

Le décapant béton qui respecte la planète

DÉCAPANT BÉTON MATÉRIELS



Biodégradable à **99%**
en 28 jours



cofrasud



MISE EN ŒUVRE



Yeux




Mains



Corps

PAR TREMPAGE

**1**

Pulvériser uniformément 2 à 3 fois à l'aide d'un pulvérisateur basse pression.




2

Laisser agir 30 à 40 minutes.

3

Rincer abondamment à l'eau toutes les surfaces traitées. pour un meilleur résultat, utiliser un nettoyeur haute pression.

PAR PULVÉRISATION

**1**

Pulvériser 2 à 3 fois la solution sur la surface par intervalles de 10 minutes à l'aide d'un pulvérisateur basse pression.

2

Laisser agir 30 à 40 minutes au minimum.

Le temps d'action dépend de l'épaisseur des résidus à éliminer et de la température du support, la chaleur accélérant le processus.

3

Rincer abondamment à l'eau toutes les surfaces et l'équipement avec un nettoyeur haute pression.

Remarque : rincer avant que Cofranet ne sèche. Dans le cas contraire, pulvériser à nouveau le produit et rincer 10 minutes après l'aide d'un nettoyeur haute pression.